

# **Tratamiento “irregular” de residuos peligrosos en las instalaciones de Befesa (Abengoa) en Nerva:**

**Una investigación de Greenpeace España**

[www.greenpeace.es](http://www.greenpeace.es)

**GREENPEACE**

Según la información enviada por la Junta de Andalucía a Greenpeace sobre los contenedores que transportaban los residuos italianos desde Pioltello-Rodano. Todos los contenedores que entraron transportando estos residuos a lo largo de marzo de 2011, lo hacían bajo el código de autorización **IT13588**, lo que indicaba que se trataba de **residuos peligrosos**

En esta documentación se especificaba que estos **residuos peligrosos** deben recibir un tratamiento físico-químico antes de ser llevados al vertedero de residuos no peligrosos (D9), tras la confirmación analítica de inertización. Esta operación dura, al menos, varias horas y puede durar días.

Posteriormente, recibimos información adicional de la Junta de Andalucía sobre los números de serie de los contenedores que entraron en el Vertedero de Nerva los primeros días de marzo, bajo la autorización IT13588



[REDACTED]@greenpeace.org>

---

## documentación

Lorenzo Hervás Ramírez [REDACTED]@juntadeandalucia.es>

11 de mayo de 2011 08:55

Para [REDACTED]@greenpeace.org

Cc: Jesús Nieto González <[REDACTED]@juntadeandalucia.es>, "dgpca.cma@juntadeandalucia.es" <dgpca.cma@juntadeandalucia.es>

Por indicación del Director General de Prevención y Calidad Ambiental, se adjunta documentación relativa a la reunión celebrada el día 10 de mayo de 2011, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y con asistencia de las asociaciones ecologistas

Saludos

---

### 3 archivos adjuntos

 DATOS SOLICITADOS POR GREEN PEACE EL DIA 5.doc  
22K

 Entradas 1-7 de marzo-contenedores.xls  
31K

 lorenzo.hervas.vcf  
1K




---

File View

2 / 4



Search the document.



Hoja2

Número Contenedor	Número de movimiento	Fecha de entrada	Peso
TOLU4654249	216	1-Mar	26.02
TOLU4426172	218	1-Mar	23.02
TRLU9001216	362	1-Mar	27.82
TPHU2521148	365	1-Mar	17.52
TOLU4243459	366	1-Mar	25.46
TOLU4224700	367	1-Mar	24.02
TOLU4245940	368	1-Mar	25.08
TOLU4405380	369	1-Mar	24.82
TOLU4435723	370	1-Mar	22.88
PRSU0003800	373	1-Mar	26.34
AMFU2960283	392	1-Mar	24.82
TOLU4429973	206	2-Mar	26.1
TOLU4679782	211	2-Mar	24.96
TOLU4694410	224	2-Mar	24.62
TOLU4588954	268	2-Mar	25.32
TRLU9027231	269	2-Mar	23.34
TOLU4562137	271	2-Mar	25.1
TPLU4220664	274	2-Mar	27.12
SOGU4576117	276	2-Mar	25.92
TOLU4249945	279	2-Mar	24.66
TOLU4679226	281	2-Mar	26.92
TOLU4428154	282	2-Mar	29.32
TOLU4654824	283	2-Mar	25.56
TOLU4763152	288	2-Mar	26.64
TOLU4241311	296	2-Mar	26.9

Terminado

## LO QUE DEBERÍA HABER PASADO:

Según esta información el contenedor con número de serie *TOLU4405380*, que contenía **residuos peligrosos** debería haber descargado su contenido en un foso para recibir el tratamiento físico-químico que exige la ley antes de ser vertido

## LO QUE PASÓ:

Presentamos una secuencia fotográfica del camión con el contenedor con número de serie *TOLU 4405380* en las instalaciones de Befesa en Nerva. El día 1 de marzo de 2011, entre las 11:00 y las 11:40 a.m.




Planta Evaporación

Planta Adecuación

TOLU 40538 U  
22U1

MAX. WT.	40 200	405
TARE WT.	2 280	405
LOAD	4 980	405
CAP.	1 700	195

TOLU 40538 U  
22U1



**Propiedades de la imagen**

General **Metadatos** Detalles

**Valor de apertura:** f/6,3  
**Tiempo de exposición:** 1/400 seg.  
**Distancia focal:** 300,0 (long. focal)  
**Flash:** El flash no se disparó, modo de flash oblig...  
**Tasa de velocidad ISO:** 200  
**Modo de medida:** Patrón  
**Modelo de la cámara:** Canon EOS 1000D  
**Fecha/Hora:** mar, 01 marzo 2011 11:01:13  
**Descripción:**  
**Ubicación:**  
**Palabras clave:**  
**Autor:**  
**Derechos de autor:**

Anterior Siguiente Cerrar














Propiedades de la imagen

General Metadatos Detalles

**Valor de apertura:** f/8,0  
**Tiempo de exposición:** 1/500 seg.  
**Distancia focal:** 300,0 (long. focal)  
**Flash:** El flash no se disparó, modo ...  
**Tasa de velocidad ISO:** 200  
**Modo de medida:** Patrón  
**Modelo de la cámara:** Canon EOS 1000D  
**Fecha/Hora:** mar, 01 marzo 2011 11:12:56  
**Descripción:**  
**Ubicación:**  
**Palabras clave:**  
**Autor:**  
**Derechos de autor:**

Anterior

Siguiente

Cerrar

